

小石川植物園御殿坂塀の工事現場



2011.05.24 工事開始前 御殿坂下から。塀際樹木林に稀少中国産樹木、林床植物には絶滅危惧Ⅱ種もあった。



2012.07.15 工事終了後 御殿坂下から。塀際の大木は伐採され、林床植物は掘り返され土を被り滅びた。



2012.03.25 御殿坂途中から坂下方向【工事中】塀際の樹木が伐採されて無くなっているのが分かる。



2012.03.25 御殿坂中央部【工事中】塀際の植物が塀の内側約5m無くなっている。



2012.03.25 御殿坂上 道路からの風景【工事中】植物は掘り返した土で覆われて滅び、土は撤去された。



2012.04.04 御殿坂上方部、工事用通用門付近【工事中】工事車両のために鉄板が敷かれ、地面の損傷著しい。



2012.04.11 御殿坂、中腹から上方向【工事終了後】植物園は新しい歩道の幅と擁壁の厚み分の幅が削られた。



2012.04.11 御殿坂の新しい塀の石組【工事終了後】完成した塀にはひび割れたつなぎ目が5-6か所ある。